Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

Dok beteckning:FMI 09:84Utgåva nr: 1Utfärdad av: Peter BergBilagor:
Ändrad av:Godkänd av/datum:Lab. chef Bernt Bergström 2013-02-07Reviderad av:13 sep 2012

LJUDINTENSITET MED 2270

Ljudintensitet med 2270

Kortmanual för 2270

1. Instruktion

Dessa instruktioner är avsedda att ge en snabb vägledning vid användning av 2270 vid ljudintesitesmätningar i samband med exterbuller.



Återgå i menyn genom att klicka 🔯 överst till höger i displayen

FÄLTMÄTINSTRUKTION

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

Dok beteckning: FMI 09:84 Utgåva nr: 1 Utfärdad av: Peter Berg Bilagor: Ändrad av: Godkänd av/datum: Lab. chef Bernt Bergström 2013-02-07 Reviderad av:

LJUDINTENSITET MED 2270

2. Inställningar innan mätning

Starta instrumentet genom att trycka på **På/Av** whappen. Använd samma knapp för att gå i Standby-läge genom att bara hålla inne denna en kort stund (<4 sek).

Klicka här för att välja bland de olika mätmallarna (bild 1).

(Med markera/klicka menas att använda klickpinnen på instrumentets högra sida och trycka på displayen)

₩ 225035	
LJUDNIVÅMATARE	
SD-kort\Mätning001*	
 00:00:04	+++
LAF	42,5 dB
1 I I I 20 40 60 80	 100 120 140
LAea	36,9 dB
L Cheak	, 65.2 dB
LCeq	55,4 aB
LAFmax	38,3 dB
Mätläge	Manuell
Förinställd mättid	00:00:30
Bredband	XL
📃 🧚 ? 🗸	
Bild 1	

Programmenyn visar de mätmallar som finns installerade i instrumentet (bild 2).

Mätmallar 🔍 🔇
SOUND INTENSITY*
Namn
🛎 FREKVENS ANALYSATOR 🔷
🛎 FREKVENS ANALYSATOR AVANC 🛛 🖣
B LJUDNIVÅMÄTARE AVANC.
B LJUDNIVÅMÄTARE BASIC
🗠 LOGGING
COGGING SLM
M SOUND INTENSITY
Quick Full
📰 🏋 ? 🔜 13:48:33

2(15)

13 sep 2012

FÄLTMÄTINSTRUKTION

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

Dok beteckning. Five	Utgava nr: 1	Ändrad av: Peter Berg	Bilagor:
Godkänd av/datum: Lab	o. chef Bernt Bergström 2013-02	-07 Reviderad av:	13 sep 2012

LJUDINTENSITET MED 2270

Bild 2

Klicka på ikonen för **Sound Intensity** och programmet startar.



OBS! **None** i displayen övre del betyder att ingen standard är vald. Predictor kräver ingen standard.

Inför mätning av ljudintensitet klicka en och välj **Mätinställning** och gör sedan följande mätinställningar (bild 4).

	- 30	0876		
	M	ÄTINSTÄLLNING* 🔒	- 🔧 🛛 😣	Ingå
	+	Ingång	<u></u>	U
	+	Standard	-	Star
	+	Bandbredd		
	+	Mätkontroll		Ban
	+	Surface		
	+	Utsignal		Mät
	+	Headphone signal		
	+	Generator		Sur
				Utsi
				Hea
				Gen
		Snabb Fullstär	ndig /	
	E	≣ 👭 ? ⊶■	12:03:24	
I	Bil	d 4		

Ingång	Förinställd
Standard	None/Survey (ingen standard krävs för Predictor)
Bandbredd	För predictor välj 1/1 oktav
Mätkontroll	Förinställd
Surface	Se sid. 10
Utsignal	Förinställd
Headphone signal	Av
Generator	Förinställd

Klicka 🔯 för att avsluta inställningarna.

FÄLTMÄTINSTRUKTION

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

Dok beteckning:FMI 09:84Utgåva nr: 1Utfärdad av: Peter Berg
Ändrad av:Bilagor:Godkänd av/datum:Lab. chef Bernt Bergström 2013-02-07Reviderad av:13 sep 2012

LJUDINTENSITET MED 2270

3. Kalibrering

Kalibrera utrustningen inomhus i rumstemperatur



Bild 6

Båda mikrofonerna kalibreras i en följd med Coupler 0888.



Montera Coupler 0888 på mikrofonparet och anslut kalibrator 4230

Bild 7

FÄLTMÄTINSTRUKTION

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

Dok beteckning:	FMI 09:84	Utgåva nr: 1	Utfärdad av: Peter Berg Ändrad av:	Bilagor:
Godkänd av/datum:	Lab. chef Bernt Bergström 2013-02-07		Reviderad av:	13 sep 2012

LJUDINTENSITET MED 2270

KALIBRERING	
Kaljbrerings infor inställningar för K	mation och alibrator
Kalibrerad	27-08-2012 08:45:19
Känslighet Ch.1	11.20 mV/Pa
Vald givare	4197_P1 (2484403)
Calibration Histor	y Part1>
Känslighet Ch.2	11.20 mV/Pa
Vald givare	4197_P2 (2484403)
Calibration Histor	y Part2>
Max ingångsnivå (Ch.1 12349 dB
Kalibrator	🖌 Annan
Kalibreringsnivå	∢ 97.0 0 dB
Kalibrator serie ni	<u>.</u>
Level Phase	e Detaljer Field
💻 🌾 ?	07:43:05
Bild 8	J

Välj Annan under kalibrator

97 dB visas i displayen (Kalibrator ger 94dB med 3dB tillägg för Coupler 0888)

🛿 300076 🗠 🗠				
Montera kalibrator på Mikrofon 1 och tryck Starta Kalibrering				
Ch.1 LCF 90.4 dB Ch.2 LCF 51.3 dB				
1 I I I I I 10 30 50 70 90 110	1 130			
Kalibrerad 27-08-2012 08:4	5:19			
Känslighet Ch.1 11.20 m	1V/Pa			
Känslighet Ch.2 11.20 mV/Pa				
Ambient Temperature 20.0 °C				
Ambient Pressure 1013	3 hPa			
Calibrate				
Level Phase Detaljer Fie	eld			
💻 🏋 ? 08:0	8:09			

Bild 9

Klicka på Level och aktivera kalibrering

Mikrofon 1 beräknas i displayen

FÄLTMÄTINSTRUKTION

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

Dok beteckning:	FMI 09:84	Utgåva nr: 1	Utfärdad av: Peter Berg Ändrad av:	Bilagor:
Godkänd av/datum:	Lab. chef Bern	Bergström 2013-02-07	Reviderad av:	13 sep 2012
		LJUDINTENSITET M	IED 2270	
KALIBRERING Montera kalibrator på tryck Fortsätt Kalibreri Ch.1 LCF Ch.2 LCF 40 60 80 100 Kalibrerad 07- Känslighet Ch.1 Känslighet Ch.2 Ambient Temperature Ambient Pressure Continue Ca	Mikrofon 2 och ng 97.6 dB 97.7 dB 120 140 160 09-2012 16:18:20 11.99 mV/Pa 12.15 mV/Pa 20.0 °C 1013 hPa libration Detaljer Field 10:25:05	Fortsätt, na visas denn Mikrofon Coupler 03 Fortsätt	är beräkningen är klar a bild. 2 är redan monterad via 888.	

Bild 10

När kalibreringen är klar ska den godkännas.



FÄLTMÄTINSTRUKTION

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

Dok beteckning:	FMI 09:84	Utgåva nr: 1	Utfärdad av: Peter Berg Ändrad av:	Bilagor:
Godkänd av/datum:	Lab. chef Bern	t Bergström 2013-02-07	Reviderad av:	13 sep 2012

LJUDINTENSITET MED 2270

4. Vindskydd





Om vindskydd är valt syns symbolen under hela mätningen

Bild 13

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

Dok beteckning:	FMI 09:84	Utgåva nr: 1	Utfärdad av: Peter Berg Ändrad av:	Bilagor:
Godkänd av/datum:	Lab. chef Bernt Bergström 2013-02-07		Reviderad av:	13 sep 2012
		LJUDINTENSITET M	1ED 2270	

5. Förberedelser (praktiska tips)

Ska många källor mätas i ett projekt är det en fördel att förbereda mätningen i olika steg. På plats inventeras samtliga källor och man väljer vilken typ av yta som skall användas och bestämmer ytan/ytornas mått.

Därefter kan man i instrumentets utforskare lägga in källorna.

Skapa ett aktuellt projekt genom att gå in i

Utforskaren/Preferenser/Datalagring/Projektnamn/ Skrįv in aktuellt namn/Klicka på Enter



Klicka 🔯 för att återgå.

FÄLTMÄTINSTRUKTION

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

Dok beteckning:	FMI 09:84	Utgåva nr: 1	Utfärdad av: Peter Berg	Bilagor:
			Andrad av:	
Godkänd av/datum:	Lab. chef Berr	t Bergström 2013-02-07	Reviderad av:	13 sep 2012

LJUDINTENSITET MED 2270

Lägg in en ljudkälla genom att Starta mätning ^{11/2} Stoppa mätning ^{11/2} samt Lagra ^{11/2} Ljudkällan visas nu i utforskaren (i detta fall SCA 001).



Nollställ och klicka Ja och ett nytt projekt (ljudkälla) skapas. I detta fall SCA 002.



Upprepa proceduren till dess att alla ljudkällor ligger i utforskaren.

FÄLTMÄTINSTRUKTION

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

Dok beteckning:	FMI 09:84	Utgåva nr: 1	Utfärdad av: Peter Berg Ändrad av:	Bilagor:
Godkänd av/datum:	Lab. chef Bernt Bergström 2013-02-07		Reviderad av:	13 sep 2012

LJUDINTENSITET MED 2270

Allteftersom ljudkällorna läggs in i utforskaren kan även aktuella ytor läggas in för respektive källa.

Klicka huvudmeny

och välj Surface under Mätinställning



Välj **Custom** för plan yta. Ex. port, ventilationsgaller, fasad

Välj Box då flera ytor omsluter ljudkällan

Bild 19



Vid arbete i Predictor välj 1 under **Number of Surfaces**.

Vid exempelvis läcksökning kan ytan delas upp i delytor **Plane1**, **2 o.s.v**. Lägg in måtten på respektive yta genom att klicka på siffrorna för höjd och bredd.

Antal **Rader** och **Kolumner** beror av antalet ytor.

Klicka 🔯 för att återgå.

FÄLTMÄTINSTRUKTION

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

Dok beteckning:	FMI 09:84	Utgåva nr: 1	Utfärdad av: Peter Berg Ändrad av:	Bilagor:
Godkänd av/datum:	Lab. chef Bernt Bergström 2013-02-07		Reviderad av:	13 sep 2012

LJUDINTENSITET MED 2270

Exempel på ljudkälla med flera ytor, box (5 ytor).



Bild 21





Bild 22

Klicka 🔯 för att återgå.

OBS! Samtliga steg i avsnittet **5. Förberedelser** kan göras i förväg eller i anslutning till mätningen ute i fält.

Ytor kan ändras efter mätning men måste ske före tömning till PC.

FÄLTMÄTINSTRUKTION

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

Dok beteckning:FMI 09:84Utgåva nr: 1Utfärdad av: Peter BergBilagor:
Ändrad av:Godkänd av/datum:Lab. chef Bernt Bergström 2013-02-07Reviderad av:13 sep 2012

LJUDINTENSITET MED 2270

6. Genomför en mätning



Klicka på **Den** och välj **Utforskaren.** Klicka Öppna och välj Ljudkälla.

Bild 23



Vald ljudkälla visas nu i displayen. I detta fall SCA 001.

Bild 24

FÄLTMÄTINSTRUKTION

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

Dok beteckning:	FMI 09:84	Utgåva nr: 1	Utfärdad av: Peter Berg Ändrad av:	Bilagor:
Godkänd av/datum:	Lab. chef Bernt Bergström 2013-02-07		Reviderad av:	13 sep 2012

LJUDINTENSITET MED 2270

Tryck på händelseknappen, placera mikrofonerna i en position på ytan där högsta nivå förväntas och instrumentet går nu in i läge Auto Range (2 sek.). 90-50-10--30-



Bild 25

Starta mätning och skanna över ytan.

Vid mätning av Box skannas varje yta och lagras var för sig.



OBS. Notera om startknappen blinkar **rött** vilket indikerar överstyrning. Detta kan ske om mikrofonerna utsätts för höga lufthastigheter vilket exempelvis kan ske framför fläktar.

FÄLTMÄTINSTRUKTION

14(15)

Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ

Dok beteckning:	FMI 09:84	Utgåva nr: 1	Utfärdad av: Peter Berg Ändrad av:	Bilagor:		
Godkänd av/datum:	Lab. chef Bernt Bergström 2013-02-07		Reviderad av:	13 sep 2012		
LJUDINTENSITET MED 2270						





ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÅL' Arbets- och miljömedicin, analyslaboratoriet, USÖ 15(15)

Dok beteckning:	FMI 09:84	Utgåva nr: 1	Utfärdad av: Peter Berg Ändrad av:	Bilagor:
Godkänd av/datum:	Lab. chef Bernt Bergström 2013-02-07		Reviderad av:	13 sep 2012
•				

LJUDINTENSITET MED 2270

7. Tömning a mätdata

För tömning av mätdata måste detta göras via BZ 5503. Programmet kan hämtapå <u>www.bksv.se</u>.

Starta programmet och koppla 2270 till PC.

Välj Instrument och där kommer mätningarna att visas.

Markera mätningarna och överför dem till **Arkiv**, ge filen ett namn, den är nu sparad på din pc.

Filen som nu ligger på din pc kan exporteras till andra Brüel & Kjærs program. *För tillfället fungerar inte exporten till Predictor.*

Tills vidare kan mätdata visar i Arkivmenyn i BZ5503 och manuellt läggs varje källas oktaver in i Predictor.

8. Ytterligare tips och råd

