

Dok beteckning:	FMI 09:47	Utgåva nr: 3	Utfärdad av: PB	Bilagor:
Godkänd av/datum:	Lab. chef Håkan Westberg 2007-03-01		Ändrad av:	
			Reviderad av: Katja Hagström	2011-07-06

FUKTMÄTARE STORCH HPM 1000 FÖR MÄTNING AV FUKT I TRÄ OCH PUTS**Mätning**

Ta av locket från instrumentet.

Stick in de två **mättaggarna** i materialet som ska kontrolleras.

Läs av fukthalten på skalan.

Gröna området	-	torrt
Gula området	-	farozon
Röda området	-	fuktigt

I trä visar instrumentet absolut fuktighet och i puts den relativa fuktigheten.

OBS! Detta instrument ger inga exakta värden och ska endast användas som en fingervisning.