

| | | | |
|---|--------------|-----------------------------|--------------|
| Dok beteckning: FMI 09:69 | Utgåva nr: 3 | Utfärdad av: PB | Bilagor: |
| Godkänd av/datum: Lab. chef Håkan Westberg 2011-07-04 | | Ändrad av: | |
| | | Reviderad av: Carin Norberg | 23 juni 2011 |

| |
|-----------------------------|
| LEICA AVSTÅNDSMÄTARE |
|-----------------------------|

| | Siffror under texten |
|--|----------------------|
| 1. Innehållsförteckning | 1 |
| Produktidentifiering | 1 |
| Använda symboler | 1 |
| 2. Tangentbord | 2 |
| 3. Display | 2 |
| 4. Handhavande | 3 |
| Sätta in/ersätta batterier | 3 |
| På/av | 3 |
| Rensa | 3 |
| Belysning | 3 |
| Ställa in mätreferens | 4 |
| Möjliga inställningar | 4 |
| Mätning | 4 |
| Distansmätning | 4 |
| Mätning på jämn yta | 4 |
| Mätning från hörn | 4 |
| Kontinuerlig mätning (tracking) | 4 |
| Kontinuerlig användning av lasern | 5 |
| Självtlösare | 5 |
| Beräkningar | 5 |
| Yta | 5 |
| Volym | 5 |
| Meny/Inställningar | 5 |
| Aktivera meny | 6 |
| Ställa in enhet | 6 |
| Mätning med offsettillägg | 6 |
| Reset – Återställ inställningar | 6 |
| 5. Funktioner | 7 |
| Spara värden (konstanter) | 7 |
| Visa lagrad konstant | 7 |
| Aktivera och visa senaste mätvärde (stack) | 7 |
| Tracking - Minimum | 7 |
| Tracking – Maximum | 8 |
| Matematiska funktioner | 8 |
| Delmått, kedjemått | 8 |
| Multiplikation | 8 |
| Fördubbling av mätvärde | 8 |
| Pythagoras, höjd och breddmätning | 9 |
| Beräkning med två punkter | 9 |
| Beräkning med tre punkter | 9 |
| Beräkning av delhöjd med tre punkter | 10 |

| | | | |
|---|--------------|-----------------------------|--------------|
| Dok beteckning: FMI 09:69 | Utgåva nr: 3 | Utfärdad av: PB | Bilagor: |
| Godkänd av/datum: Lab. chef Håkan Westberg 2011-07-04 | | Ändrad av: | |
| | | Reviderad av: Carin Norberg | 23 juni 2011 |

LEICA AVSTÅNDSMÄTARE

| | Siffra under texten |
|-------------------------------------|---------------------|
| 6. Användarinformation | 10 |
| Räckvidd | 10 |
| Grova ytor | 10 |
| Transparenta ytor | 10 |
| Blöta, glatta och blanklackade ytor | 11 |
| Lutande, runda ytor | 11 |
| Frihandsiktning | 11 |
| Mätning utomhus | 11 |
| 7. Säkerhetsföreskrifter | 11 |
| Användningsområde | 11 |
| Tillåten användning | 11 |
| Otilåten användning | 11 |
| Begränsningar i användningen | 12 |
| Ansvarsförhållanden | 12 |
| Faromoment | 13 |
| Laserklassifiering | 14 |
| Elektromagnetisk acceptans | 14 |
| Produktetikettering | 15 |
| 8. Tekniska data | 16 |
| 9. Displaymeddelanden | 16 |
| Felmeddelanden | 16 |
| Skötsel | 16 |